

# Koneturvallisuus

✓ Joka vuosi Icopal-konsernissa tapahtuu työtapaturmia johtuen koneiden liikkuvista osista ja niiden kanssa kosketuksiin joutumisesta. Vuonna 2013 tällaisia sairauslomia aiheuttaneita työtapaturmia oli 11 ja niiden takia menetettiin jopa 450 työpäivää. Monissa tapauksissa vammat olivat vakavia. Pahimmat johtivat jopa amputaatioon, luunmurtumiin ja leikkauksiin, monista tuli myös pahoja ruhjevammoja sekä mustelmia.

✓ Icopalin vastuulla on huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta, mutta jokaisella on myös itsellään velvollisuus toimia turvallisesti ja nuodattaa kaikkia koneturvallisuudesta annettuja ohjeita.

## KONETURVALLISUUS



Yleiset mekaaniset vaarat	Keinoja mekaanisten vaarojen hallintaan
> Murskautuminen	> Kiinteä mekaaninen suojus > Kiinteä etäisyysvartiointi, joka mahdollistaa koneelle pääsyn rajoituksin
> Leikkaantuminen	> Turvakytkimet > Turvalaitteet (valoverhot, anturit, turvamatot, "kuolleen miehen kytkimet", jalka-asetat yms.)
> Kietoutuminen	> Varoitusmerkit ja / tai hälytykset
> Kiinnijääminen	> Turvallisuus- ja käyttöohjeet > Työluvat
> Hankautuminen	> Henkilökohtaiset suojavarusteet
> Murtuminen	> Huolto, korjaus ja kunnossapito

### Muista aina koneiden ja laitteiden kanssa työskennellessäsi seuraavat asiat:

- Tarkista aina, että suojat ovat paikoillaan ennen kun käynnistät koneen
- Kerro vaurioituneesta tai puuttuvasta suojasta aina välittömästi esimiehellesi tai kunnossapitoon
- Älä koskaan poista suojia tai muita suojalaitteita
- Käytä aina oikeita työkaluja ja laitteita kyseiseen tehtävään
- Käytä vain laitteita, jotka sinulle on koulutettu
- Noudata aina koneen toimintatapoja ja turvaohjeita

**PIDÄ TURVAETÄISYYS : PYSY TURVASSA !**