

VIEMÄRILINJOJEN ENDOSKOOPPIKUVAUKSET

Laitteisto: Ridgid

Viemärikuvaus kertoo putkiston kunnon!

Viemärit ja salaojat ovat pitkäikäisiä rakenteita, mutta eivät ikuisia. Olosuhteiden vaikutukset voivat merkittävästi muuttaa rakenteiden ikää.

Tarkastuttamalla viemäri- ja salaojaputket säännöllisesti voit ehkäistä ongelmat etukäteen. Viemärikuvaus on nopea, edullinen ja siisti tapa selvittää putkiston kunto. Viemäreiden kuntotutkimus kertoo, kaipaavatko putket esimerkiksi korjaamista.

Viemärikuvaus soveltuu:

- viemäreiden
- sadevesiviemäreiden
- salaojien
- ilmanvaihtokanavien ja
- putkihormien tutkimiseen.

Menetelmän avulla selvitämme kuvattavan kohteen sadavesiviemärien toiminnallisen kunnon. Kamera näkee muun muassa halkeamat ja tukkeutumat. Kuvaus kertoo myös putkien sijainnin ja määränpään. Olipa kyseessä olemassa olevan ongelman tutkiminen tai ennaltaehkäisevä kuntotarkastus, saat meiltä selkeän tutkimusraportin. Ongelmakohtien lisäksi löydät raportista korjausehdotukset.

Kuvissa Triflex-massalla korjattu putki!



Tuotekehitys, tuotteiden valmistus ja myynti, suunnittelupalvelut, urakointi, huollot, saneeraukset.

Icopal Katto Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puhelin 0207 436 200
Telefax 0207 436 275

www.icopal.fi
kotipaikka Espoo
Y-tunnus 0415894-8

